


# 北海道 七飯町 オオナカヤマ 大中山小学校 通学路対策箇所



## 凡例

- 対策箇所: ●、—
- 対策済箇所: —
- 通学路: - - -

【No.1】	
道路名	町道大川9号線
危険箇所	旧国道と道道969号との交差点
危険箇所の内容	歩道が狭いため、冬期間において、車道の除雪した雪が歩道までかかる。
今後の対策	除雪対策
事業主体	七飯町

【No.2】	
道路名	国道5号線
危険箇所	国道5号線と町道大川9号線の交差点にある自動販売機
危険箇所の内容	自動販売機で角の見通しが悪い。
今後の対策	児童生徒への注意喚起
事業主体	学校

【No.3】	
道路名	町道大中山1号線
危険箇所	大中山小学校駐車場前道路
危険箇所の内容	一部保護者が停車して児童を降車させるため、渋滞が発生する。
今後の対策	児童生徒、保護者への注意喚起
事業主体	学校

【No.4】	
道路名	国道5号線
危険箇所	ほっともつと七飯町店付近交差点
危険箇所の内容	車が多く、児童だけの横断が困難。
今後の対策	今後調査を実施し、横断歩道を設置予定
事業主体	北海道警察

【No.5】	
道路名	国道5号線
危険箇所	法雲寺前信号機
危険箇所の内容	太陽の光と信号機が重なり、赤信号で車が停止しないことがある。
今後の対策	児童生徒への注意喚起
事業主体	学校

【No.6】	
道路名	国道5号線
危険箇所	国道5号線と町道大中山9号線の交差点にある信号機
危険箇所の内容	信号が車用のみで歩行者用信号がない。
今後の対策	歩行者用信号機の設置検討
事業主体	北海道警察

【No.7】	
道路名	道道大野大中山線
危険箇所	国道5号線から踏切を含め歩道がない区間の道道
危険箇所の内容	通過車両が多いが、歩道が無く、道路幅員が狭小で路肩もないため、児童との接触の恐れがあり危険。
当面の対策	児童生徒への注意喚起(学校)
今後の対策	歩道設置、道路拡幅事業を実施中
事業主体	北海道