

# 北海道 七飯町 オオナカヤマ 大中山中学校 通学路対策箇所



凡例  
 対策箇所：●、  
 対策済箇所：—  
 通学路：- - -

【No.1】

道路名	道道大野大中山線
危険箇所	道道969号線T字路の交差点
危険箇所の内容	横断歩道が無いので、生徒が危険な横断をしている。
今後の対策	児童生徒への注意喚起
事業主体	学校

【No.2】

道路名	町道大中山1号線
危険箇所	大中山中学校から国道5号線まで降りていく一本道
危険箇所の内容	道幅が狭い。片側だけにある歩道は非常に狭く、歩行者とすれ違う際に車道にはみ出して歩かなければならない箇所もある。
今後の対策	除雪対策
事業主体	七飯町

【No.3】

道路名	町道大川9号線
危険箇所	旧国道と道道969号との交差点
危険箇所の内容	歩道が狭いため、冬期間において、車道の除雪した雪が歩道までかかる。
今後の対策	除雪対策
事業主体	七飯町