

# 北海道 七飯町 オオヌマ ガクヨウ 大沼岳陽学校 通学路対策箇所(西大沼地区)



- 凡例
- 対策箇所: ●、—
  - 対策済箇所: —
  - 通学路: - - -

【No.1】

道路名	国道5号線
危険箇所	トンネル前の交差点
危険箇所の内容	交通量が多い。横断歩道がなく危険である。
今後の対策	児童生徒への注意喚起
事業主体	学校

【No.2】

道路名	国道5号線
危険箇所	宮崎鯉屋前
危険箇所の内容	横断歩道がなく危険である。
今後の対策	児童生徒への注意喚起
事業主体	学校